

Fiche technique E200.90

Huisserie en deux parties EI30 sur MBW (paroi massive) / LBW (paroi légère)

Application

- Pour les fabricants de portes selon leur liste et indications sur les plans.

Transport et stockage

- Les huisseries en acier doivent être déchargées avec la prudence nécessaire et stockées à l'abri sur le chantier.

Montage

- Séparer les deux parties de l'huisserie livrée.
- Placer la partie du cadre dans l'ouverture prévue, mettre de niveau et fixer.
- Les pattes de fixation, 4 pièces de chaque côté ainsi que 2 à 3 pièces dans la traverse, caler et fixer avec au moins 2 vis par pattes.
- Les vis, respectivement les chevilles doivent être adaptée au type de mur. Pour le calage, utiliser uniquement des cales en bois dur ou en fibre dure, des cales plastiques. (par ex. SFS 45204).

- Garnir de laine de pierre entre la maçonnerie et la battue de l'huisserie jusqu'au miroir. De préférence avec deux à trois couches d'Esoflam-Fugenrundprofil (fournisseur: Jud Bau-Stoffe+System, 9015 St. Gallen).
- Mettre le faux cadre et visser avec les vis à tête bombée de 3.5x32mm à travers la rainure du joint, 4 fois sur les montants et 2 à 3 fois dans la traverse.
- Les vis à tête bombée de 3.5x32mm sont fournies avec l'huisserie. Par contre, les éléments de fixation, les cales et la laine de pierre doivent être fourni par vos soins.

Traitement de surface

- Toutes les peintures de finition utilisable se trouvent dans la fiche technique no.002 de la VST

- 1 Laine de pierre
- 2 Vis à bois avec cheville
- 3 Patte de fixation
- 4 Vis à tête bombée
- 5 Vis autoforante

